 <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3765 Saúde.visa@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Vigilância em Saúde
			Código: POPVEM11
	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DESVIO DE TEMPERATURA DOS REFRIGERADORES DA SALA CENTRAL		Revisão: 01/11/2022
	Elaborador: Enfª Fernanda D. S. Machado e Enfª Joelma Ap. de Lima	Revisor: Enfª Fernanda D. S. Machado e Enfª Glauca Buss Guimarães	Data da elaboração: 01/06/2022
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde			Número de Páginas: 03

1. INTRODUÇÃO

Refere-se aos procedimentos que devem ser adotados quando os equipamentos de refrigeração da sala central de vacinação deixar de funcionar por quaisquer motivos, submetendo o imunobiológico em condições que provoquem desvio em sua qualidade.

2. EXECUTORES

- ✓ Profissionais da vigilância epidemiológica;
- ✓ Servidor escalado para o plantão nos finais de semana e feriados.

3. OBJETIVOS


- ✓ Manter o funcionamento das câmaras fria da sala central de vacina, garantindo a qualidade do imunobiológicos.

4. MATERIAIS

- ✓ Termômetro;
- ✓ Caixa térmica;
- ✓ Formulário de Alterações Diversas;

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- ✓ Realizar o deslocamento para a sala de vacina central sempre que houver interrupção no fornecimento de energia;
- ✓ Manter os refrigeradores fechados e a temperatura interna rigorosamente monitorada. O gerador de energia será ativado após 15 segundos, mantendo a energia elétrica por no máximo 6h;
- ✓ Se não houver o reestabelecimento da energia após 8h, ou quando a temperatura estiver próxima a +7°C, proceder imediatamente à transferência dos imunobiológicos para outro estabelecimento (unidades de saúde do município), se as mesmas estiverem com a energia estabelecida, caso contrário, acionar a Regional de Saúde, para o acondicionamento das vacinas na sala central;
- ✓ A transferência das vacinas deverá ser realizada colocado todos os imunobiológicos em caixa térmica com gelox ambientalizados, na temperatura recomendada (entre +2°C e +8°C). O mesmo procedimento deve ser adotado em caso de falha do equipamento;

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3765 Saúde.visa@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Vigilância em Saúde
			Código: POPVEM11
	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DESVIO DE TEMPERATURA DOS REFRIGERADORES DA SALA CENTRAL		Revisão: 01/11/2022
	Elaborador: Enfª Fernanda D. S. Machado e Enfª Joelma Ap. de Lima	Revisor: Enfª Fernanda D. S. Machado e Enfª Glauca Buss Guimarães	Data da elaboração: 01/06/2022
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde			Número de Páginas: 03

- ✓ Quando houver suspeita ou constatação de que um determinado imunobiológico foi submetido a condições que provoquem desvio na sua qualidade, o servidor de plantão identificará cada frasco separando e armazenando os imunobiológicos no refrigerador de vacina para posteriormente ser encaminhado a regional de saúde para análise;
- ✓ Posteriormente, deve preencher o formulário de alterações diversas (Desvio de Qualidade) (anexo I), disponível no *Manual de Rede de Frio* (2013), e encaminhá-lo a Coordenação Municipal de Imunizações

6. OBSERVAÇÕES

- ✓ Na transferência do imunobiológico para outro local, se necessário, acionar a Visotron e o DEESP para colaboração, visto que nos finais de semana e a noite não há servidores na sala de vacina central.


7. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da Alteração
01	5	Acrescentado itens	01/11/2022

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Manual de Procedimentos de Vacinação. Brasília, 2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rede_frio4ed.pdf

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Manual de Procedimentos de Vacinação. Brasília, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3765 Saúde.visa@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Vigilância em Saúde
			Código: POPVEM11
	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DESVIO DE TEMPERATURA DOS REFRIGERADORES DA SALA CENTRAL		Revisão: 01/11/2022
	Elaborador: Enfª Fernanda D. S. Machado e Enfª Joelma Ap. de Lima	Revisor: Enfª Fernanda D. S. Machado e Enfª Glauca Buss Guimarães	Data da elaboração: 01/06/2022
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde			Número de Páginas: 03

ANEXO I

 Ministério Da Saúde Secretaria De Vigilância Em Saúde Departamento De Vigilância Epidemiologia Coordenação Geral Do Programa Nacional De Imunizações Formulário de Registro de Ocorrência de Alterações Diversas (desvio de qualidade) no (s) Imunobiológico (s)						
Solicitante: _____ UF: _____ Data da solicitação da avaliação: ____/____/____ Telefone de contato: (____) _____ Fax: (____) _____ e-mail: _____						
A ocorrência foi em que instância: <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Regional <input type="checkbox"/> Central						
Instrumento de medição de temperatura: <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____						
Identificação dos imunobiológicos:						
Nome do Imunobiológico	Apresentação	Laboratório Produtor	Número do lote	Data do Recebimento	Prazo de Validade	Quantidade de doses
Descrição detalhada da ocorrência: _____ _____ _____ _____ _____						